

スターティングキット(展示用見本製作キット)の活用方法について

まず始め模型をしっかり脱脂し、原液の黒と白をマジックディップシンナー#2番で120~150%希釈し、各4個ずつ塗ります。

塗り方はバラ吹きを2回後、ミディアムウェットで3~5回塗ります。※セッティングタイムを取りながら。

その後、白の上に赤、青、黄色を、黒の上にはグレー、ゴールド、マジョーラをそれぞれ2~3回塗って完成です。※こちらの6色の塗料は希釈済みですのでそのままお塗り下さい。

そうすることで計8個の展示用サンプルを製作することが出来ます。

店頭に並べて商談に使ったり、剥がして密着や弾力を確認するのにお使いください。

またトップコート(ディッププロテクション)はトップコート専用シンナーで170~180%に希釈し、模型に2回バラ吹きを行った後、ウェット5回塗って下さい。※セッティングタイムを取りながら。万が一塗料が糸状になった場合は希釈率を高めるかマジックディップシンナー#2番で割ってください。

先ほど塗った計8個の模型のいずれかの上にトップコートを塗ることも可能です。その場合は3回以上塗って下さい。また模型の中央でマスキングを施しつや消し&つや有りを両方確認できる模型を製作しても良いかもしれません。※この場合はトップコートが生乾きの時にマスキングを剥がしてください。※ツヤは1液塗料のため7~8部ツヤになります。

以上が使用方法となります。各営業マンの方、販売先へ共有願います。

ラバーディップ.jp 本部